

Согласовано

Председатель профсоюзной организации

МАУ ЦСШ №1

В.Г. Попов

«12» 12 2022 г.



Инструкция № 11

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на копировально-множительной технике

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе на копировально-множительном оборудовании допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж и стажировку на рабочем месте, обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим.

1.2. При работе на копировально-множительной технике на работника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- электрический ток;
- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов;
- электромагнитное излучение;
- шум, обусловленный конструкцией аппаратов;
- химические вещества, выделяющиеся при работе аппаратов.

1.3. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, требования производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности.

1.4. Запрещается находиться в зоне эксплуатации копировально-множительной техники в верхней одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование.

1.5. Работник несет ответственность за соблюдение настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть оборудование и рабочее место.

2.2. Проверить исправность машины, включающих и выключающих устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.

2.3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

2.4. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении работ необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других работников.

3.2. Во время работы обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не игнорировать их.

3.3. Не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту.

3.4. Не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками.

3.5. Не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы.

Ревизия	01	Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной технике.	Страница 1 из 3
Дата	Ноябрь 2022		
Исполнил	Булгаков О.И.		

- 3.6. Не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук.
- 3.7. Не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден.
- 3.8. Вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети.
- 3.9. Запрещается перемещать аппараты.
- 3.10. Все работы по замене картриджа, бумаги можно производить только после отключения аппарата от сети.
- 3.11. Запрещается опираться на стекло держателя оригинала, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.
- 3.12. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом.
- 3.13. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджа, узлов и т.д.
- 3.14. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью и утилизировать установленным порядком.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.
- 4.2. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):
- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;
 - сообщить в пожарную охрану по телефону 101, 112;
 - приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности. При невозможности ликвидировать возгорание приступить к эвакуации.
- 4.3. Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или работник почувствует хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.
- 4.4. Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, 112, сообщить руководителю. Сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

5. Требования охраны труда по окончании работ

- 5.1. Отключить оборудование.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место
- 5.3. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом.
- 5.4. Сообщить руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы.

Разработал
Главный инженер
МАУ ЦСШ №1
А.В. Зенченко

«12» 12 2022 г.

Согласовано
Специалист по охране труда
МАУ ЦСШ №1
О.Н. Булгаков

«12» 12 2022 г.

Ревизия	01	Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной технике	
Дата	Ноябрь 2022		
Исполнил	Булгаков О.Н.		Страница 2 из 3

